ROA.0050.83.2026

ZARZĄDZENIE NR 63/2026
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 21 września 2026 r.

w sprawie wyłączenia z użytkowania wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 107257E nad linią kolejową nr 22 w miejscowości Dęba

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r. poz. 662, 912) art. 20 pkt 14 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 889; z 2026 r. poz. 815, 982) oraz art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2026 r. 524, 605, 646, 1161), w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Z dniem 05.10.2026 r. wyłącza się z użytkowania i zamyka dla wszelkiego ruchu, w tym ruchu kołowego i pieszego, wiadukt drogowy położony w ciągu drogi gminnej nr 107257E nad linią kolejową nr 22 Tomaszów Mazowiecki–Radom, w km 24,924, na działce nr 623/2, obręb 0004 Dęba, Gmina Poświętne.
2. Niniejsze zarządzenie nie dotyczy ruchu pociągów na linii kolejowej nr 22, który podlega wyłącznej kompetencji zarządcy infrastruktury kolejowej

§ 2.

1. Od chwili zamknięcia obowiązuje zakaz korzystania z pomostu wiaduktu oraz zakaz przebywania pod obiektem, z wyjątkiem wejść i czynności wykonywanych przez osoby upoważnione, po uprzednim uzgodnieniu wymaganych warunków bezpieczeństwa.
2. Zakaz obowiązuje do czasu usunięcia zagrożenia, tj. do wykonania prac wynikających z ostatecznej decyzji GINB albo do faktycznej rozbiórki wiaduktu przeprowadzonej w odrębnym postępowaniu administracyjnym, zgodnie z wymaganym trybem prawnym.

§ 3.

Zarządzenie podlega niezwłocznemu wykonaniu i zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Poświętne.

WÓJT GMINY POŚWIĘTNE
Łukasz Glimasiński

UZASADNIENIE

Przedmiotem zarządzenia jest trójprzęsłowy, żelbetowy wiadukt drogowy o długości około 27,3 m i szerokości około 8,8 m, położony w ciągu drogi gminnej nr 107257E nad linią kolejową nr 22 Tomaszów Mazowiecki–Radom, na działce nr 623/2, obręb 0004 Dęba, Gmina Poświętne.

Obiekt znajduje się w całości w obszarze kolejowym i na terenie zamkniętym. Kontrole wykazały nieodpowiedni stan techniczny wiaduktu, obejmujący w szczególności korozję betonu i zbrojenia płyty pomostowej, dźwigarów, poprzecznic i podpór, ubytki betonu, degradację hydroizolacji, a także skorodowane i niekompletne balustrady, uszkodzone osłony przeciwporażeniowe oraz brak uszynienia.

Z uwagi na stwierdzone zagrożenia konieczne jest niezwłoczne zamknięcie wiaduktu.